

KVARTALSKONTROLL BRANDSKYDD BRF JÄRVEN 2

Efter utförd kontroll rapporteras eventuella brister till styrelsen, som ansvarar för att relevanta åtgärder vidtas. Protokoll arkiveras av styrelsen.


Kontrolldatum: 2020-08-23 **Brandskyddsansvarig:** Lennart Axelsson.

Övriga kontrollanter: -

Anm.	Kontrollpunkt (Ev bristbeskrivning/åtgärdsförslag)	Resultat	Åtgärdat/Sign
1	Branddörrar till källare.	OK	-
2	Branddörrar med automatisk stängningsfunktion (E18).	OK	-
3	Brandcellsgränser i allmänhet.	OK	-
4	Utrymningsskyltar (belysta/genomlysta).	Ej OK	-
5	Trapphus fria från material som kan försvåra en utrymning.	Ej OK	-
6	Källargångar fria från material som kan försvåra en utrymning.	OK	-
7	Garage fritt från material som kan försvåra en utrymning.	OK	-
8	Handbrandsläckare.	OK	-
9	-	-	-
10	-	-	-

Övrig information:

- 4) Utrymningsskylt i garage vid E18 saknar fungerande belysning.
- 5) Ej tillåtna saker (t ex skräp, leksaker, stege) placera på ytor avsedda för endast barnvagnar och barncyklar, på E18A vån 3, 4 och 5. E18 trapphus är en gemensamhetsanläggning.



Lennart Axelsson



Garage E18



E18A vån 4



E18A vån 3



E18A vån 5