




FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Enl. BFS 2011:16 OVK1				Löp nr: M11303-1		
Fastighetsbeteckning Järven 3		Besiktningssman Johan Axelsson		Behörighets nr: 0575/07		
Adress Enebygatan 18B-20-22 Postnr. 60218 Norrköping		Företag FastighetsTeknik AB Slakthusvägen 7 602 28 Norrköping		Tel nr: 011-18 82 00		
Byggn/ombyggn.år ?/2011		NÄSTA BESIKTNING 2018-05-16		BESIKTNINGSUTLÅTANDE GODKÄND <input type="checkbox"/> EJ GODKÄND <input checked="" type="checkbox"/>		
Byggnadsbenämning		Besiktningssdag 2017-11-16	Tidigare besiktning 2012-02-07	Ombesiktningssdag	Underskrift besiktningssman 	
Fastighetsägare Brf Järven 2 c/o FF-Fastighetsservice AB		Adress Box 5018 Postnr. 60005 Norrköping		Tel nr. 0761-272908		
Driftsansvarig Lennart Axelsson		Adress Enebygatan 18B Postnr. 60218 Norrköping		Tel nr. 0761-272908		
Systembeteckning LB1-5		Ventilationssystem typ (S. F. FT. FTX) FTX		Betjänad yta Drifttider		
Verksamhet Lägenheter		Besiktningssintervall 3 år	Antal lägenheter 5	Besiktningssanmärkningar markerade med v		
				1:a Bör åtgärdas 2:a Åtgärdas		
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.	Bedömn.
1	Dokumentation	5	Kanalsystem		Motoreffekt: 0,08 kW	
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Luftintag		Luftflöde:	
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstr.	5,2	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning			
1,3	<input type="checkbox"/> Skåpdok.	5,3	<input type="checkbox"/> Otätheter			
1,4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskr.	5,4	<input type="checkbox"/> Kortslutning	5.5	Enebygatan 22/Lgh 514: Tilluftskanalen är ej kopplad på kanal i kök, släppt från anslutning.	2
2	Fläktaggregat	5,5	<input type="checkbox"/> Anslutningar			
2,1	<input type="checkbox"/> Luckor	5,6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal			
2,2	<input type="checkbox"/> Fläktramar	5,7	<input type="checkbox"/>			
2,3	<input type="checkbox"/> Filter	5,8	<input type="checkbox"/>	8.3	Gäller Lgh 513,514,523,535,534: FTX Fläkt Woods RDKG i dessa lägenheter.	
2,4	<input type="checkbox"/> Spjäll	6	Lägenhet / Lokal			
2,5	<input type="checkbox"/> Försmutsning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon			
2,6	<input type="checkbox"/> Värmebatteri	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft			
2,7	<input type="checkbox"/> Värmeväxlare	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft			
2,8	<input type="checkbox"/> Kylbatteri	6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon			
2,9	<input type="checkbox"/> Dränering	6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon			
2,10	<input type="checkbox"/> Fläkthjul	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa			
2,11	<input type="checkbox"/> Ljud	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt			
2,12	<input type="checkbox"/>	6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet			
3	Fläktrum	6,9	<input type="checkbox"/>			
3,1	<input type="checkbox"/> Belysning	7	Provmätningar			
3,2	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftsflöden			
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7,2	<input type="checkbox"/> Delluftsflöden			
3,4	<input type="checkbox"/>	7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemp			
4	Styr o regler	7,4	<input type="checkbox"/> n t vvx			
4,1	<input type="checkbox"/> Manöver	7,5	<input type="checkbox"/> Ljudnivå			
4,2	<input type="checkbox"/> Larm	7,6	<input type="checkbox"/>			
4,3	<input type="checkbox"/> Brand	7,7	<input type="checkbox"/>			
4,4	<input type="checkbox"/> Indikering	7,8	<input type="checkbox"/>			
4,5	<input type="checkbox"/> Inst. värden	8	Övriga anm.			
4,6	<input type="checkbox"/> Styrning	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador			
4,7	<input type="checkbox"/> Reglering	8,2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt			
4,8	<input type="checkbox"/>	8,3	<input type="checkbox"/> Anteckningar			
		8,4	<input type="checkbox"/>			
		9,1	<input type="checkbox"/> Se bilaga			
Kommentarer:						

FUNKTIONSKONTROLL				Löp nr: M11303-5		
AV VENTILATIONSSYSTEM				Besiktningsman		
Enl. BFS 2011:16 OVK1				Johan Axelsson		
Fastighetsbeteckning				Företag		
Järven 3				FastighetsTeknik AB		
Adress Enebygatan 20				Slakthusvägen 7		
Postnr. 60218 Norrköping				602 28 Norrköping		
Byggn/ombyggn.år				Behörighetsgrad		
/2011				K		
NÄSTA BESIKTNING				BESIKTNINGSUTLÅTANDE		
2018-05-16				GODKÄND <input type="checkbox"/> EJ GODKÄND <input checked="" type="checkbox"/>		
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag	Tidigare besiktning	Ombesiktningsdag	Underskrift Besiktningsman	
		2017-11-16	2012-02-07			
Fastighetsägare		Adress		Tel nr.		
Brf Järven 2 c/o FF-Fastighetsservice AB		Box 5018		0761-272908		
		Postnr. 60005 Norrköping				
Driftsansvarig		Adress		Tel nr.		
Lennart Axelsson		Enebygatan 18B		0761-272908		
		Postnr. 60218 Norrköping				
Systembeteckning		Ventilationssystem typ (S. F. FT. FTX)		Bejänad yta		
FF1:4		F		Drifttider		
Verksamhet		Besiktningsintervall	Antal lägenheter	Besiktningsanmärkningar		
Lägenheter		6 år	13	markerade med v		
				1:a Bör åtgärdas		
				2:a Åtgärdas		
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.	Bedömn.
1	Dokumentation	5	Kanalsystem		Motoreffekt: 0,65 kW	
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Luftintag		Luftflöde: 495/685 l/s	
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstr.	5,2	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning			
1,3	<input type="checkbox"/> Skåpdok.	5,3	<input type="checkbox"/> Otätheter			
1,4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskr.	5,4	<input type="checkbox"/> Kortslutning	7.2	Lgh 421: Bad/Tvättstuga-Ingen Frånluft. Kopplat på slang från torkskåp, dragavbrott saknas.	2
2	Fläktaggregat	5,5	<input type="checkbox"/> Anslutningar			
2,1	<input type="checkbox"/> Luckor	5,6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal			
2,2	<input type="checkbox"/> Fläktremmar	5,7	<input type="checkbox"/>			
2,3	<input type="checkbox"/> Filter	5,8	<input type="checkbox"/>			
2,4	<input type="checkbox"/> Spjäll	6	Lägenhet / Lokal			
2,5	<input type="checkbox"/> Försmutsning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon			
2,6	<input type="checkbox"/> Värmebatteri	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft			
2,7	<input type="checkbox"/> Värmeväxlare	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft			
2,8	<input type="checkbox"/> Kylbatteri	6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon			
2,9	<input type="checkbox"/> Dränering	6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon			
2,10	<input type="checkbox"/> Fläkthjul	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa			
2,11	<input type="checkbox"/> Ljud	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt			
2,12	<input type="checkbox"/>	6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet			
3	Fläktrum	6,9	<input type="checkbox"/>			
3,1	<input type="checkbox"/> Belysning	7	Provmätningar			
3,2	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftsflöden			
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7,2	<input type="checkbox"/> Delluftsflöden			
3,4	<input type="checkbox"/>	7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemp			
4	Styr o regler	7,4	<input type="checkbox"/> n t vvx			
4,1	<input type="checkbox"/> Manöver	7,5	<input type="checkbox"/> Ljudnivå			
4,2	<input type="checkbox"/> Larm	7,6	<input type="checkbox"/>			
4,3	<input type="checkbox"/> Brand	7,7	<input type="checkbox"/>			
4,4	<input type="checkbox"/> Indikering	7,8	<input type="checkbox"/>			
4,5	<input type="checkbox"/> Inst. värden	8	Övriga anm.			
4,6	<input type="checkbox"/> Styrning	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador			
4,7	<input type="checkbox"/> Reglering	8,2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt			
4,8	<input type="checkbox"/>	8,3	<input type="checkbox"/> Anteckningar			
	<input type="checkbox"/>	8,4	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	9,1	<input type="checkbox"/> Se bilaga			
Kommentarer:						

FUNKTIONSKONTROLL		Löp nr: M14005-1				
AV VENTILATIONSSYSTEM		Besiktningssman Johan Axelsson	Behörighets nr: 0575/07			
Enl. BFS 2011:16 OVK1		Företag FastighetsTeknik AB	Tel nr: 011-18 82 00			
Fastighetsbeteckning Järven 3		Adress Slakthusvägen 7	Behörighetsgrad K			
Adress Enebygatan 18B-20-22		Postnr. 602 28 Norrköping				
Byggn/ombyggn.år ?/2011	NÄSTA BESIKTNING 2023-11-16	BESIKTNINGSUTLÅTANDE GODKÄND <input checked="" type="checkbox"/> EJ GODKÄND <input type="checkbox"/>				
Byggnadsbenämning	Besiktningdag 2017-11-16	Tidigare besiktning 2012-02-07	Ombesiktningdag 2018-05-25			
Fastighetsägare Brf Järven 2 c/o FF-Fastighetsservice AB		Adress Box 5018	Tel nr. 0761-272908			
Driftsansvarig Lennart Axelsson		Adress Enebygatan 18B	Tel nr. 0761-272908			
Systembeteckning LB1-5		Ventilationssystem typ (S. F. FT. FTX) FTX	Bejälad yta Drifftider			
Verksamhet Lägenheter	Besiktningintervall 3 år	Antal lägenheter 5	Besiktningssmärkning markerade med v			
		1:a Bör åtgärdas				
		2:a Åtgärdas				
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.	Bedömn.
1	Dokumentation	5	Kanalsystem		Motoreffekt: 0,08 kW	
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Luftintag		Luftflöde:	
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstr.	5,2	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning			
1,3	<input type="checkbox"/> Skåpdok.	5,3	<input type="checkbox"/> Otätheter			
1,4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskr.	5,4	<input type="checkbox"/> Kortslutning			
2	Fläktaggregat	5,5	<input type="checkbox"/> Anslutningar			
2,1	<input type="checkbox"/> Luckor	5,6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal			
2,2	<input type="checkbox"/> Fläkttremmar	5,7				
2,3	<input type="checkbox"/> Filter	5,8				
2,4	<input type="checkbox"/> Spjäll	6	Lägenhet / Lokal	8.3	Gäller Lgh 513,514,523,535,534: FTX Fläkt Woods RDKG i dessa lägenheter.	
2,5	<input type="checkbox"/> Försmutsning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon			
2,6	<input type="checkbox"/> Värmebatteri	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft			
2,7	<input type="checkbox"/> Värmeväxlare	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft			
2,8	<input type="checkbox"/> Kylbatteri	6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon			
2,9	<input type="checkbox"/> Dränering	6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon			
2,10	<input type="checkbox"/> Fläkthjul	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa			
2,11	<input type="checkbox"/> Ljud	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt			
2,12		6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet			
3	Fläktrum	6,9				
3,1	<input type="checkbox"/> Belysning	7	Provmätningar			
3,2	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöden			
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7,2	<input type="checkbox"/> Delluftflöden			
3,4		7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemp			
4	Styr o regler	7,4	<input type="checkbox"/> n t vx			
4,1	<input type="checkbox"/> Manöver	7,5	<input type="checkbox"/> Ljudnivå			
4,2	<input type="checkbox"/> Larm	7,6				
4,3	<input type="checkbox"/> Brand	7,7				
4,4	<input type="checkbox"/> Indikering	7,8				
4,5	<input type="checkbox"/> Inst. värden	8	Övriga anm.			
4,6	<input type="checkbox"/> Styrning	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador			
4,7	<input type="checkbox"/> Reglering	8,2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt			
4,8		8,3	<input type="checkbox"/> Anteckningar			
		8,4				
		9,1	<input type="checkbox"/> Se bilaga			
Kommentarer:						

FUNKTIONSKONTROLL				Löp nr: M14005-5			
AV VENTILATIONSSYSTEM				Besiktningsman		Behörighets nr:	
Enl. BFS 2011:16 OVK1				Johan Axelsson		0575/07	
Fastighetsbeteckning				Företag		Tel nr:	
Järven 3				FastighetsTeknik AB		011-18 82 00	
Adress Enebygatan 20				Slakthusvägen 7		Behörighetsgrad	
Postnr. 60218 Norrköping				602 28 Norrköping		K	
Byggn/ombyggn.år		NÄSTA BESIKTNING		BESIKTNINGSUTLÅTANDE			
/2011		2023-11-16		GODKÄND <input checked="" type="checkbox"/>		EJ GODKÄND <input type="checkbox"/>	
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag	Tidigare besiktning	Ombesiktningdag	Underskrift besiktningsman		
		2017-11-16	2012-02-07	2018-05-25			
Fastighetsägare			Adress		Box 5018		Tel nr.
Brf Järven 2 c/o FF-Fastighetservice AB			Postnr.		60005 Norrköping		0761-272908
Driftsansvarig			Adress		Enebygatan 18B		Tel nr.
Lennart Axelsson			Postnr.		60218 Norrköping		0761-272908
Systembeteckning		Ventilationssystem typ (S. F. FT. FTX)		Beljänad yta		Drifttider	
FF1:4		F					
Verksamhet		Besiktningsintervall	Antal lägenheter	Besiktningsanmärkningar		1:a Bör åtgärdas	
Lägenheter		6 år	13	markerade med v		2:a Åtgärdas	
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.	Bedömn.	
1	Dokumentation	5	Kanalsystem		Motoreffekt: 0,65 kW		
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Luftintag		Luftflöde: 495/685 l/s		
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstr.	5,2	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning				
1,3	<input type="checkbox"/> Skåpdok.	5,3	<input type="checkbox"/> Otätheter				
1,4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskr.	5,4	<input type="checkbox"/> Kortslutning	7.2	Lgh 421: Bad/Tvättstuga-Frånluft finns bakom torkskåpen		
2	Fläktaggregat	5,5	<input type="checkbox"/> Anslutningar				
2,1	<input type="checkbox"/> Luckor	5,6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal				
2,2	<input type="checkbox"/> Fläktremmar	5,7					
2,3	<input type="checkbox"/> Filter	5,8					
2,4	<input type="checkbox"/> Spjäll	6	Lägenhet / Lokal				
2,5	<input type="checkbox"/> Försmutsning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon				
2,6	<input type="checkbox"/> Värmebatteri	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
2,7	<input type="checkbox"/> Värmeväxlare	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft				
2,8	<input type="checkbox"/> Kylbatteri	6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon				
2,9	<input type="checkbox"/> Dränering	6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon				
2,10	<input type="checkbox"/> Fläkthjul	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
2,11	<input type="checkbox"/> Ljud	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
2,12		6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
3	Fläktrum	6,9					
3,1	<input type="checkbox"/> Belysning	7	Provmätningar				
3,2	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöden				
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7,2	<input type="checkbox"/> Delluftflöden				
3,4		7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemp				
4	Styr o regler	7,4	<input type="checkbox"/> n t vx				
4,1	<input type="checkbox"/> Manöver	7,5	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
4,2	<input type="checkbox"/> Larm	7,6					
4,3	<input type="checkbox"/> Brand	7,7					
4,4	<input type="checkbox"/> Indikering	7,8					
4,5	<input type="checkbox"/> Inst. värden	8	Övriga anm.				
4,6	<input type="checkbox"/> Styrning	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4,7	<input type="checkbox"/> Reglering	8,2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
4,8		8,3	<input type="checkbox"/> Anteckningar				
		8,4					
		9,1	<input type="checkbox"/> Se bilaga				
Kommentarer:							

Kund:	<u>Brf Järven 2</u>	Plan:	<u>1/3</u>
Anläggning:	<u>Järven 3 (Enebygatan 22)</u>	Sid nr:	<u>1/3</u>
System:	<u>FF1:5 Stef-3</u>	Arb.nr:	<u>M14005-6</u>
Utfört av:	<u>Johan Axelsson</u>	Samtliga flöden i:	<input type="checkbox"/> m ³ /h <input checked="" type="checkbox"/> l/s

Underskrift _____ Datum: 2018-05-25

Rum	Tilluft		Luftmängd		Frånluft		Luftmängd	
	Dontyp	Inst Pa/K-f	Luftflöde beräknat	Luftflöde uppmätt	Dontyp	Inst Pa/K-f mm	Luftflöde beräknat	Luftflöde uppmätt
Lgh 515								
Kök G						118	10	10
F							35	29
Bad/WC					FD		25	39 2)
Lgh 514								
Kök G	TD		12,5	12,5		90	10	10
F							35	32
Bad/WC					FD		16	15
Sovloft	TD		12,5	10				
Lgh 513 1)								
Kök G	TD		12,5	10		86	10	10
F							35	32
Bad/WC					FD		16	15
Sovloft	TD		12,5	12,5				
Lgh 512								
Kök G						105	15	13
F							35	32
Bad					FD		20	17
Lgh 511								
Kök G						109	15	12
F							35	32
Bad					FD		20	17
Klk					FD		6	7

Mätmetod och övriga upplysningar.

1) Separata FTX-Aggregat i Lgh.

2) Högt flöde

Tryck inställt värde: 160Pa Stef-3 Fläkt 0,55 kW Tot.luftflöde 430 l/s

Kund: Brf Järven 2 Plan: _____
 Anläggning: Järven 3 (Enebygatan 20) Sid nr: 2/3
 System: FF1:4 Stef-4 Arb.nr: M14005-5
 Utfört av: Johan Axelsson Samtliga flöden i: m³/h l/s

Underskrift _____ Datum: 2018-05-25

Rum	Tilluft		Luftmängd		Frånluft		Luftmängd	
	Dontyp	Inst Pa/K-f	Luftflöde beräknat	Luftflöde uppmätt	Dontyp	Inst Pa/K-f mm	Luftflöde beräknat	Luftflöde uppmätt
Lgh 424								
Kök G						90	10	10
F							35	29
Bad					FD		17	12
WC					FD		15	13
Klk					FD		2	6
Lgh 423								
Kök G						95	10	10
F							35	31
Bad					FD		17	15
Klk					FD		3	0 2)
Lgh 422								
Kök G						98	10	10
F							35	30
Bad					FD		17	15
Klk					FD		3	2
Lgh 421								
Kök 1)					FD		10	15
Bad/Tvätt					FD		17	0 3)
WC					FD		15	22
Klk					FD		3	5
Lgh 325								
Kök G						97	10	11
F							35	34
Bad					FD		15	14
WC					FD		15	14
Klk					FD		3	3

Mätmetod och övriga upplysningar.

1) Egen Kolfilterfläkt 2) Ventil stängd. 3) Ej åtkomligt, finns frånluft bakom torkskåp enl.HG

Tryck inställt värde: 150Pa Stef-3 Fläkt 0,65 kW Tot.luftflöde 495 l/s