



FUNKTIONSKONTROLL				Löp nr: M14005-1			
AV VENTILATIONSSYSTEM				Besiktningsman		Behörighets nr:	
Enl. BFS 2011:16 OVK1				Johan Axelsson		0575/07	
Fastighetsbeteckning				Företag		Tel nr:	
Järven 3				FastighetsTeknik AB		011-18 82 00	
Adress Enebygatan 18B-20-22				Slakthusvägen 7		Behörighetsgrad	
Postnr. 60218 Norrköping				602 28 Norrköping		K	
Byggn/ombyggn.år		NÄSTA BESIKTNING		BESIKTNINGSUTLÅTANDE			
?/2011		2023-11-16		GODKÄND <input checked="" type="checkbox"/> EJ GODKÄND <input type="checkbox"/>			
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag	Tidigare besiktning	Ombesiktningsdag	Underskrift besiktningsman		
		2017-11-16	2012-02-07	2018-05-25			
Fastighetsägare				Adress		Tel nr.	
Brf Järven 2 c/o FF-Fastighetsservice AB				Box 5018		0761-272908	
				Postnr.		60005 Norrköping	
Driftsansvarig				Adress		Tel nr.	
Lennart Axelsson				Enebygatan 18B		0761-272908	
				Postnr.		60218 Norrköping	
Systembeteckning		Ventilationssystem typ (S. F. FT. FTX)		Betjänad yta		Drifttider	
LB1-5		FTX					
Verksamhet		Besiktningsintervall	Antal lägenheter	Besiktningsanmärkningar		1:a Bör åtgärdas	
Lägenheter		3 år	5	markerade med v		2:a Åtgärdas	
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.	Bedömn.	
1	Dokumentation	5	Kanalsystem		Motoreffekt: 0,08 kW		
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Luftintag		Luftflöde:		
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstr.	5,2	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning				
1,3	<input type="checkbox"/> Skåpdok.	5,3	<input type="checkbox"/> Otätheter				
1,4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskr.	5,4	<input type="checkbox"/> Kortslutning				
2	Fläktaggregat	5,5	<input type="checkbox"/> Anslutningar				
2,1	<input type="checkbox"/> Luckor	5,6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal				
2,2	<input type="checkbox"/> Fläktrömmar	5,7	<input type="checkbox"/>				
2,3	<input type="checkbox"/> Filter	5,8	<input type="checkbox"/>	8.3	Gäller Lgh 513,514,523,535,534: FTX Fläkt Woods RDKG i dessa lägenheter.		
2,4	<input type="checkbox"/> Spjäll	6	Lägenhet / Lokal				
2,5	<input type="checkbox"/> Försmutsning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon				
2,6	<input type="checkbox"/> Värmebatteri	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
2,7	<input type="checkbox"/> Värmeväxlare	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft				
2,8	<input type="checkbox"/> Kylbatteri	6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon				
2,9	<input type="checkbox"/> Dränering	6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon				
2,10	<input type="checkbox"/> Fläkthjul	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
2,11	<input type="checkbox"/> Ljud	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
2,12	<input type="checkbox"/>	6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
3	Fläktrum	6,9	<input type="checkbox"/>				
3,1	<input type="checkbox"/> Belysning	7	Provmätningar				
3,2	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftsflöden				
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7,2	<input type="checkbox"/> Delluftsflöden				
3,4	<input type="checkbox"/>	7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemp				
4	Styr o regler	7,4	<input type="checkbox"/> n t vx				
4,1	<input type="checkbox"/> Manöver	7,5	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
4,2	<input type="checkbox"/> Larm	7,6	<input type="checkbox"/>				
4,3	<input type="checkbox"/> Brand	7,7	<input type="checkbox"/>				
4,4	<input type="checkbox"/> Indikering	7,8	<input type="checkbox"/>				
4,5	<input type="checkbox"/> Inst. värden	8	Övriga anm.				
4,6	<input type="checkbox"/> Styrning	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4,7	<input type="checkbox"/> Reglering	8,2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
4,8	<input type="checkbox"/>	8,3	<input type="checkbox"/> Anteckningar				
	<input type="checkbox"/>	8,4	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	9,1	<input type="checkbox"/> Se bilaga				
Kommentarer:							

FUNKTIONSKONTROLL				Löp nr: M14005-5			
AV VENTILATIONSSYSTEM				Besiktningsman Johan Axelsson		Behörighets nr: 0575/07	
Enl. BFS 2011:16 OVK1				Företag FastighetsTeknik AB		Tel nr: 011-18 82 00	
Fastighetsbeteckning Järven 3				Adress Slakthusvägen 7		Behörighetsgrad K	
Adress Enebygatan 20				Postnr. 60218 Norrköping			
Byggn/ombyggn.år /2011		NÄSTA BESIKTNING 2023-11-16		BESIKTNINGSUTLÅTANDE GODKÄND <input checked="" type="checkbox"/> EJ GODKÄND <input type="checkbox"/>			
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag 2017-11-16	Tidigare besiktning 2012-02-07	Ombesiktningdag 2018-05-25	Underskrift besiktningsman 		
Fastighetsägare Brf Järven 2 c/o FF-Fastighetservice AB			Adress Box 5018		Tel nr. 0761-272908		
Driftsansvarig Lennart Axelsson			Adress Enebygatan 18B		Tel nr. 0761-272908		
Systembeteckning FF1:4			Ventilationssystem typ (S. F. FT. FTX) F		Betjänad yta		Drifttider
Verksamhet Lägenheter		Besiktningsintervall 6 år	Antal lägenheter 13	Besiktninganmärkningar markerade med V		1:a Bör åtgärdas 2:a Åtgärdas	
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.		Bedömn.
1	Dokumentation	5	Kanalsystem		Motoreffekt: 0,65 kW Luffflöde: 495/685 l/s		
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Luftintag				
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstr.	5,2	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning				
1,3	<input type="checkbox"/> Skåpdok.	5,3	<input type="checkbox"/> Otätheter				
1,4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskr.	5,4	<input type="checkbox"/> Kortslutning	7.2	Lgh 421: Bad/Tvättstuga-Frånluft finns bakom torkskåpen		
2	Fläktaggregat	5,5	<input type="checkbox"/> Anslutningar				-
2,1	<input type="checkbox"/> Luckor	5,6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal				
2,2	<input type="checkbox"/> Fläktremmar	5,7	<input type="checkbox"/>				
2,3	<input type="checkbox"/> Filter	5,8	<input type="checkbox"/>				
2,4	<input type="checkbox"/> Spjäll	6	Lägenhet / Lokal				
2,5	<input type="checkbox"/> Försmutsning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon				
2,6	<input type="checkbox"/> Värmebatteri	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
2,7	<input type="checkbox"/> Värmeväxlare	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft				
2,8	<input type="checkbox"/> Kylbatteri	6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon				
2,9	<input type="checkbox"/> Dränering	6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon				
2,10	<input type="checkbox"/> Fläkthjul	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
2,11	<input type="checkbox"/> Ljud	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
2,12	<input type="checkbox"/>	6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
3	Fläktrum	6,9	<input type="checkbox"/>				
3,1	<input type="checkbox"/> Belysning	7	Provmätningar				
3,2	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftsflöden				
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7,2	<input type="checkbox"/> Delluftsflöden				
3,4	<input type="checkbox"/>	7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemp				
4	Styr o regler	7,4	<input type="checkbox"/> n t vx				
4,1	<input type="checkbox"/> Manöver	7,5	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
4,2	<input type="checkbox"/> Larm	7,6	<input type="checkbox"/>				
4,3	<input type="checkbox"/> Brand	7,7	<input type="checkbox"/>				
4,4	<input type="checkbox"/> Indikering	7,8	<input type="checkbox"/>				
4,5	<input type="checkbox"/> Inst. värden	8	Övriga anm.				
4,6	<input type="checkbox"/> Styrning	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4,7	<input type="checkbox"/> Reglering	8,2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
4,8	<input type="checkbox"/>	8,3	<input type="checkbox"/> Anteckningar				
	<input type="checkbox"/>	8,4	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	9,1	<input type="checkbox"/> Se bilaga				
Kommentarer:							