




FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM				Löp nr: M31111-2		
Enligt BFS 2017:10 OVK3				Besiktningsman <b>Tom Hermansson</b>		
Fastighetsbeteckning Järven 3				Behörighets nr: <b>OVK09342</b>		
Adress Enebygatan 20 Postnr. 60218 Norrköping				Företag <b>FastighetsTeknik AB</b>		
				Tel nr: <b>011-18 82 00</b>		
				Behörighetsgrad <b>K</b>		
Byggn/ombyggn.år /2011		<b>NÄSTA BESIKTNING</b> <b>2028-05-19</b>		<b>BESIKTNINGSUTLÅTANDE</b> <b>GODKÄND</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>EJ GODKÄND</b> <input type="checkbox"/>		
Byggnadsbenämning		Besiktningdag 2022-05-19	Tidigare besiktning 2017-11-16	Ombesiktningdag	Underskrift besiktningsman 	
Fastighetsägare Brf Järven 2 c/o FF-Fastighetsservice AB		Adress Box 5018 Postnr. 60005 Norrköping		Tel nr. 0761-272908		
Driftsansvarig Lennart Axelsson		Adress Enebygatan 18B Postnr. 60218 Norrköping		Tel nr. 0761-272908		
Systembeteckning FF2:3		Typ av vent.system F	Typ av besiktning	Betjänad yta	Drifftider Kontinuerlig	
Verksamhet Bastu trapphus		Besiktningintervall 6 år	Antal lägenheter -	<b>Besiktning</b> <b>anmärkningar</b> <b>markerade med v</b>		
				<b>1:a Bör åtgärdas</b>		
				<b>2:a Åtgärdas</b>		
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.	Bedömn.
1	<b>Dokumentation</b>	5	<b>Kanalsystem</b>		Motoreffekt: 0,07 kW	
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Luftintag		Luftflöde: 82 l/s	
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstr.	5,2	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning			
1,3	<input type="checkbox"/> Skåpdok.	5,3	<input type="checkbox"/> Otätheter			
1,4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskr.	5,4	<input type="checkbox"/> Kortslutning			
2	<b>Fläktaggregat</b>	5,5	<input type="checkbox"/> Anslutningar			
2,1	<input type="checkbox"/> Luckor	5,6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal			
2,2	<input type="checkbox"/> Fläktrömmar	5,7	<input type="checkbox"/>			
2,3	<input type="checkbox"/> Filter	5,8	<input type="checkbox"/>			
2,4	<input type="checkbox"/> Spjäll	6	<b>Lägenhet / Lokal</b>			
2,5	<input type="checkbox"/> Försmutsning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon			
2,6	<input type="checkbox"/> Värmebatteri	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft			
2,7	<input type="checkbox"/> Värmeväxlare	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft			
2,8	<input type="checkbox"/> Kylbatteri	6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon			
2,9	<input type="checkbox"/> Dränering	6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon			
2,10	<input type="checkbox"/> Fläkthjul	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa			
2,11	<input type="checkbox"/> Ljud	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt			
2,12	<input type="checkbox"/>	6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet			
3	<b>Fläktrum</b>	6,9	<input type="checkbox"/>			
3,1	<input type="checkbox"/> Belysning	7	<b>Provmätningar</b>			
3,2	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftsflöden			
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7,2	<input type="checkbox"/> Delluftsflöden			
3,4	<input type="checkbox"/>	7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemp			
4	<b>Styr o regler</b>	7,4	<input type="checkbox"/> n t vvx			
4,1	<input type="checkbox"/> Manöver	7,5	<input type="checkbox"/> Ljudnivå			
4,2	<input type="checkbox"/> Larm	7,6	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> +temp.styrning			
4,3	<input type="checkbox"/> Brand	7,7	<input type="checkbox"/>			
4,4	<input type="checkbox"/> Indikering	7,8	<input type="checkbox"/>			
4,5	<input type="checkbox"/> Inst. värden	8	<b>Övriga anm.</b>			
4,6	<input type="checkbox"/> Styrning	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador			
4,7	<input type="checkbox"/> Reglering	8,2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt			
4,8	<input type="checkbox"/>	8,3	<input type="checkbox"/> Anteckningar			
	<input type="checkbox"/>	8,4	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	9,1	<input type="checkbox"/> Se bilaga			

**Kommentarer:** Funktionskontrollen är utförd på grundval av de bestämmelser som gällde då respektive system togs i bruk. Vid nybyggnad har särskild hänsyn tagits till förekommande krav i gällande entreprenadhandlingar även om dessa skärper gällande föreskrifter.




FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM				Löp nr: M31111-4			
Enligt BFS 2017:10 OVK3				Besiktningsman		Behörighets nr:	
Fastighetsbeteckning Järven 3				Företag		Tel nr:	
Adress Enebygatan 18B				FastighetsTeknik AB		011-18 82 00	
Postnr. 60218 Norrköping				Slakthusvägen 7		Behörighetsgrad	
				602 28 Norrköping		K	
Byggn/ombyggn.år /2011		<b>NÄSTA BESIKTNING</b> <b>2028-05-17</b>		<b>BESIKTNINGSUTLÅTANDE</b>			
				GODKÄND <input checked="" type="checkbox"/>		EJ GODKÄND <input type="checkbox"/>	
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag	Tidigare besiktning	Ombesiktningsdag	Underskrift besiktningsman		
		2022-05-17	2017-11-16				
Fastighetsägare				Adress		Tel nr.	
Brf Järven 2 c/o FF-Fastighetsservice AB				Box 5018		0761-272908	
				Postnr. 60005 Norrköping			
Driftsansvarig				Adress		Tel nr.	
Lennart Axelsson				Enebygatan 18B		0761-272908	
				Postnr. 60218 Norrköping			
Systembeteckning		Typ av vent.system	Typ av besiktning	Betjänad yta		Drifttider	
FF1:3, FF1:2, FF3:1		F				Kontinuerlig	
Verksamhet		Besiktningsintervall	Antal lägenheter	Besiktningsanmärkningar		1:a Bör åtgärdas	
Lägenheter/Garage		6 år	9	markerade med v		2:a Åtgärdas	
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.	Bedömn.	
1	<b>Dokumentation</b>	5	<b>Kanalsystem</b>		Motoreffekt: 0,55 kW		
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Luftintag		Luftflöde: 455 l/s		
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstr.	5,2	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning		Proj. FF1:2: 270-675 l/s		
1,3	<input type="checkbox"/> Skåpdok.	5,3	<input type="checkbox"/> Otätheter				
1,4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskr.	5,4	<input type="checkbox"/> Kortslutning				
2	<b>Fläktaggregat</b>	5,5	<input type="checkbox"/> Anslutningar				
2,1	<input type="checkbox"/> Luckor	5,6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal				
2,2	<input type="checkbox"/> Fläktremmar	5,7	<input type="checkbox"/>				
2,3	<input type="checkbox"/> Filter	5,8	<input type="checkbox"/>				
2,4	<input type="checkbox"/> Spjäll	6	<b>Lägenhet / Lokal</b>				
2,5	<input type="checkbox"/> Försmutsning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon				
2,6	<input type="checkbox"/> Värmebatteri	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
2,7	<input type="checkbox"/> Värmeväxlare	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft				
2,8	<input type="checkbox"/> Kylbatteri	6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon				
2,9	<input type="checkbox"/> Dränering	6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon				
2,10	<input type="checkbox"/> Fläkthjul	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
2,11	<input type="checkbox"/> Ljud	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
2,12	<input type="checkbox"/>	6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
3	<b>Fläktrum</b>	6,9	<input type="checkbox"/>				
3,1	<input type="checkbox"/> Belysning	7	<b>Provmätningar</b>				
3,2	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftsflöden				
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7,2	<input type="checkbox"/> Delluftsflöden				
3,4	<input type="checkbox"/>	7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemp				
4	<b>Styr o regler</b>	7,4	<input type="checkbox"/> n t vx				
4,1	<input type="checkbox"/> Manöver	7,5	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
4,2	<input type="checkbox"/> Larm	7,6	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> +temp.styrning				
4,3	<input type="checkbox"/> Brand	7,7	<input type="checkbox"/>				
4,4	<input type="checkbox"/> Indikering	7,8	<input type="checkbox"/>				
4,5	<input type="checkbox"/> Inst. värden	8	<b>Övriga anm.</b>				
4,6	<input type="checkbox"/> Styrning	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4,7	<input type="checkbox"/> Reglering	8,2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
4,8	<input type="checkbox"/>	8,3	<input type="checkbox"/> Anteckningar				
	<input type="checkbox"/>	8,4	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	9,1	<input type="checkbox"/> Se bilaga				
<b>Kommentarer:</b> Funktionskontrollen är utförd på grundval av de bestämmelser som gällde då respektive system togs i bruk. Vid nybyggnad har särskild hänsyn tagits till förekommande krav i gällande entreprenadhandlingar även om dessa skärper gällande föreskrifter.							



FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM				Löp nr: M31111-5		
Enligt BFS 2017:10 OVK3				Besiktningsman <b>Tom Hermansson</b>		
Fastighetsbeteckning Järven 3				Behörighets nr: <b>OVK09342</b>		
Adress Enebygatan 20				Företag <b>FastighetsTeknik AB</b>		
Postnr. 60218 Norrköping				Tel nr: <b>011-18 82 00</b>		
				Behörighetsgrad <b>K</b>		
Byggn/ombyggn.år /2011		<b>NÄSTA BESIKTNING 2028-05-17</b>		<b>BESIKTNINGSUTLÅTANDE</b>		
				<b>GODKÄND</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>EJ GODKÄND</b> <input type="checkbox"/>		
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag 2022-05-17	Tidigare besiktning 2017-11-16	Ombesiktningsdag	Underskrift besiktningsman 	
Fastighetsägare Brf Järven 2 c/o FF-Fastighetsservice AB		Adress Box 5018		Tel nr. 0761-272908		
		Postnr. 60005 Norrköping				
Driftsansvarig Lennart Axelsson		Adress Enebygatan 18B		Tel nr. 0761-272908		
		Postnr. 60218 Norrköping				
Systembeteckning FF1:4		Typ av vent.system F	Typ av besiktning	Betjänad yta	Drifttider Kontinuerlig	
Verksamhet Lägenheter		Besiktningsintervall 6 år	Antal lägenheter 13	<b>Besiktningsanmärkningar</b> markerade med v		
				1:a Bör åtgärdas 2:a Åtgärdas		
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.	Bedömn.
1	<b>Dokumentation</b>	5	<b>Kanalsystem</b>		Motoreffekt: 0,65 kW Luftflöde: 495/685 l/s	
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Luftintag			
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstr.	5,2	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning			
1,3	<input type="checkbox"/> Skåpdok.	5,3	<input type="checkbox"/> Otätheter			
1,4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskr.	5,4	<input type="checkbox"/> Kortslutning	2	Visst lagerljud från takfläkt.	-
2	<b>Fläktaggregat</b>	5,5	<input type="checkbox"/> Anslutningar			
2,1	<input type="checkbox"/> Luckor	5,6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal			
2,2	<input type="checkbox"/> Fläkttremmar	5,7	<input type="checkbox"/>			
2,3	<input type="checkbox"/> Filter	5,8	<input type="checkbox"/>			
2,4	<input type="checkbox"/> Spjäll	6	<b>Lägenhet / Lokal</b>			
2,5	<input type="checkbox"/> Försmutsning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon			
2,6	<input type="checkbox"/> Värmebatteri	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft			
2,7	<input type="checkbox"/> Värmeväxlare	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft			
2,8	<input type="checkbox"/> Kylbatteri	6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon			
2,9	<input type="checkbox"/> Dränering	6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon			
2,10	<input type="checkbox"/> Fläkthjul	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa			
2,11	<input type="checkbox"/> Ljud	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt			
2,12	<input type="checkbox"/>	6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet			
3	<b>Fläktrum</b>	6,9	<input type="checkbox"/>			
3,1	<input type="checkbox"/> Belysning	7	<b>Provmätningar</b>			
3,2	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftsflöden	7.2	Lgh 421: Bad/Tvättstuga-Frånluft finns bakom torkskåpen.	-
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7,2	<input type="checkbox"/> Delluftsflöden			
3,4	<input type="checkbox"/>	7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemp			
4	<b>Styr o regler</b>	7,4	<input type="checkbox"/> n t vx			
4,1	<input type="checkbox"/> Manöver	7,5	<input type="checkbox"/> Ljudnivå			
4,2	<input type="checkbox"/> Larm	7,6	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> +temp.styrning			
4,3	<input type="checkbox"/> Brand	7,7	<input type="checkbox"/>			
4,4	<input type="checkbox"/> Indikering	7,8	<input type="checkbox"/>			
4,5	<input type="checkbox"/> Inst. värden	8	<b>Övriga anm.</b>			
4,6	<input type="checkbox"/> Styrning	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador			
4,7	<input type="checkbox"/> Reglering	8,2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt			
4,8	<input type="checkbox"/>	8,3	<input type="checkbox"/> Anteckningar			
	<input type="checkbox"/>	8,4	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	9,1	<input type="checkbox"/> Se bilaga			

**Kommentarer:** Funktionskontrollen är utförd på grundval av de bestämmelser som gällde då respektive system togs i bruk. Vid nybyggnad har särskild hänsyn tagits till förekommande krav i gällande entreprenadhandlingar även om dessa skärper gällande föreskrifter.




FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM				Löp nr: M31111-6			
Enligt BFS 2017:10 OVK3				Besiktningsman		Behörighets nr:	
Fastighetsbeteckning				Företag		Tel nr:	
Järven 3				FastighetsTeknik AB		011-18 82 00	
Adress Enebygatan 22				Slakthusvägen 7		Behörighetsgrad	
Postnr. 60218 Norrköping				602 28 Norrköping		K	
Byggn/ombyggn.år		NÄSTA BESIKTNING		BESIKTNINGSUTLÅTANDE			
/2011		2028-05-17		GODKÄND <input checked="" type="checkbox"/> EJ GODKÄND <input type="checkbox"/>			
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag	Tidigare besiktning	Ombesiktningsdag	Underskrift besiktningsman		
		2022-05-17	2017-11-16				
Fastighetsägare				Adress		Tel nr.	
Brf Järven 2 c/o FF-Fastighetsservice AB				Box 5018		0761-272908	
Postnr.				60005 Norrköping			
Driftsansvarig				Adress		Tel nr.	
Lennart Axelsson				Enebygatan 18B		0761-272908	
Postnr.				60218 Norrköping			
Systembeteckning		Typ av vent.system	Typ av besiktning	Betjänad yta		Drifttider	
FF1:5		F				Kontinuerlig	
Verksamhet		Besiktningsintervall	Antal lägenheter	Besiktningsanmärkningar		1:a Bör åtgärdas	
Lägenheter		6 år	8	markerade med v		2:a Åtgärdas	
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.	Bedömn.	
1	<b>Dokumentation</b>	5	<b>Kanalsystem</b>		Motoreffekt: 0,55 kW		
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Luftintag		Luftflöde: 430 l/s		
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstr.	5,2	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning				
1,3	<input type="checkbox"/> Skåpdok.	5,3	<input type="checkbox"/> Otätheter				
1,4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskr.	5,4	<input type="checkbox"/> Kortslutning				
2	<b>Fläktaggregat</b>	5,5	<input type="checkbox"/> Anslutningar				
2,1	<input type="checkbox"/> Luckor	5,6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal				
2,2	<input type="checkbox"/> Fläktremmar	5,7	<input type="checkbox"/>				
2,3	<input type="checkbox"/> Filter	5,8	<input type="checkbox"/>				
2,4	<input type="checkbox"/> Spjäll	6	<b>Lägenhet / Lokal</b>				
2,5	<input type="checkbox"/> Försmutsning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon				
2,6	<input type="checkbox"/> Värmebatteri	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
2,7	<input type="checkbox"/> Värmeväxlare	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft				
2,8	<input type="checkbox"/> Kylbatteri	6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon				
2,9	<input type="checkbox"/> Dränering	6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon				
2,10	<input type="checkbox"/> Fläkthjul	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
2,11	<input type="checkbox"/> Ljud	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
2,12	<input type="checkbox"/>	6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
3	<b>Fläktrum</b>	6,9	<input type="checkbox"/>				
3,1	<input type="checkbox"/> Belysning	7	<b>Provmätningar</b>				
3,2	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftsflöden				
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7,2	<input type="checkbox"/> Delluftsflöden				
3,4	<input type="checkbox"/>	7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemp				
4	<b>Styr o regler</b>	7,4	<input type="checkbox"/> n t vvx				
4,1	<input type="checkbox"/> Manöver	7,5	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
4,2	<input type="checkbox"/> Larm	7,6	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> +temp.styrning				
4,3	<input type="checkbox"/> Brand	7,7	<input type="checkbox"/>				
4,4	<input type="checkbox"/> Indikering	7,8	<input type="checkbox"/>				
4,5	<input type="checkbox"/> Inst. värden	8	<b>Övriga anm.</b>				
4,6	<input type="checkbox"/> Styrning	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4,7	<input type="checkbox"/> Reglering	8,2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt				
4,8	<input type="checkbox"/>	8,3	<input type="checkbox"/> Anteckningar				
	<input type="checkbox"/>	8,4	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>	9,1	<input type="checkbox"/> Se bilaga				

**Kommentarer:** Funktionskontrollen är utförd på grundval av de bestämmelser som gällde då respektive system togs i bruk. Vid nybyggnad har särskild hänsyn tagits till förekommande krav i gällande entreprenadhandlingar även om dessa skärper gällande föreskrifter.

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM				Löp nr: M31111-3		
Enligt BFS 2017:10 OVK3				Besiktningsman <b>Tom Hermansson</b>		
Fastighetsbeteckning Järven 3				Behörighets nr: <b>OVK09342</b>		
Adress Enebygatan 18-20-22				Företag <b>FastighetsTeknik AB</b>		
Postnr. 60218 Norrköping				Slakthusvägen 7		
				602 28 Norrköping		
Byggn/ombyggn.år /2011		<b>NÄSTA BESIKTNING</b> <b>2028-05-19</b>		<b>BESIKTNINGSUTLÅTANDE</b> <b>GODKÄND</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>EJ GODKÄND</b> <input type="checkbox"/>		
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag 2022-05-19	Tidigare besiktning 2017-11-16	Ombesiktningdag	Underskrift besiktningsman <i>Tom Hermansson</i>	
Fastighetsägare Brf Järven 2 c/o FF-Fastighetservice AB		Adress Box 5018		Tel nr. 0761-272908		
Driftsansvarig Lennart Axelsson		Adress Enebygatan 18B		Tel nr. 0761-272908		
Systembeteckning LB2:4		Typ av vent.system F	Typ av besiktning	Betjänad yta	Drifttider Kontinuerlig	
Verksamhet Trapphus		Besiktningintervall 6 år	Antal lägenheter -	Besiktninganmärkingar markerade med v	1:a Bör åtgärdas 2:a Åtgärdas	
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.	Bedömn.
1	<b>Dokumentation</b>	5	<b>Kanalsystem</b>		Motoreffekt: 0,04 kW	
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Luftintag		Luffflöde: 60 l/s	
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstr.	5,2	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning			
1,3	<input type="checkbox"/> Skåpdok.	5,3	<input type="checkbox"/> Otätheter			
1,4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskr.	5,4	<input type="checkbox"/> Kortslutning			
2	<b>Fläktaggregat</b>	5,5	<input type="checkbox"/> Anslutningar			
2,1	<input type="checkbox"/> Luckor	5,6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal			
2,2	<input type="checkbox"/> Fläktremmar	5,7	<input type="checkbox"/>			
2,3	<input type="checkbox"/> Filter	5,8	<input type="checkbox"/>			
2,4	<input type="checkbox"/> Spjäll	6	<b>Lägenhet / Lokal</b>			
2,5	<input type="checkbox"/> Försmutsning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon			
2,6	<input type="checkbox"/> Värmebatteri	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft			
2,7	<input type="checkbox"/> Värmeväxlare	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft			
2,8	<input type="checkbox"/> Kylbatteri	6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon			
2,9	<input type="checkbox"/> Dränering	6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon			
2,10	<input type="checkbox"/> Fläkthjul	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa			
2,11	<input type="checkbox"/> Ljud	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt			
2,12	<input type="checkbox"/>	6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet			
3	<b>Fläktrum</b>	6,9	<input type="checkbox"/>			
3,1	<input type="checkbox"/> Belysning	7	<b>Provmätningar</b>			
3,2	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftsflöden			
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7,2	<input type="checkbox"/> Delluftsflöden			
3,4	<input type="checkbox"/>	7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemp			
4	<b>Styr o regler</b>	7,4	<input type="checkbox"/> n t vvx			
4,1	<input type="checkbox"/> Manöver	7,5	<input type="checkbox"/> Ljudnivå			
4,2	<input type="checkbox"/> Larm	7,6	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> +temp.styrning			
4,3	<input type="checkbox"/> Brand	7,7	<input type="checkbox"/>			
4,4	<input type="checkbox"/> Indikering	7,8	<input type="checkbox"/>			
4,5	<input type="checkbox"/> Inst. värden	8	<b>Övriga anm.</b>			
4,6	<input type="checkbox"/> Styrning	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador			
4,7	<input type="checkbox"/> Reglering	8,2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt			
4,8	<input type="checkbox"/>	8,3	<input type="checkbox"/> Anteckningar			
	<input type="checkbox"/>	8,4	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	9,1	<input type="checkbox"/> Se bilaga			

**Kommentarer:** Funktionskontrollen är utförd på grundval av de bestämmelser som gällde då respektive system togs i bruk. Vid nybyggnad har särskild hänsyn tagits till förekommande krav i gällande entreprenadhandlingar även om dessa skärper gällande föreskrifter.



FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM				Löp nr: M31111-1		
Enligt BFS 2017:10 OVK3				Besiktningsman <b>Tom Hermansson</b>		
Fastighetsbeteckning Järven 3				Företag <b>FastighetsTeknik AB</b>		
Adress Enebygatan 18B-20-22				Slakthusvägen 7		
Postnr. 60218 Norrköping				602 28 Norrköping		
Byggn/ombyggn.år ?/2011		<b>NÄSTA BESIKTNING</b> <b>Snarast</b>		<b>BESIKTNINGSUTLÅTANDE</b>		
				GODKÄND <input type="checkbox"/> EJ GODKÄND <input checked="" type="checkbox"/>		
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag 2022-05-19	Tidigare besiktning 2017-11-16	Ombesiktningdag	Underskrift besiktningsman 	
Fastighetsägare Brf Järven 2 c/o FF-Fastighetsservice AB		Adress Box 5018		Tel nr. 0761-272908		
Driftsansvarig Lennart Axelsson		Adress Enebygatan 18B		Tel nr. 0761-272908		
Systembeteckning LB1:5		Typ av vent.system FTX	Typ av besiktning	Betjänad yta	Drifttider Kontinuerlig	
Verksamhet Lägenheter		Besiktningintervall 3 år	Antal lägenheter 5	Besiktninganmärkningar markerade med v	1:a Bör åtgärdas 2:a Åtgärdas	
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.	Bedömn.
1	<b>Dokumentation</b>	5	<b>Kanalsystem</b>		Motoreffekt: 0,08 kW	
1,1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5,1	<input type="checkbox"/> Luftintag		Luffflöde:	
1,2	<input type="checkbox"/> Driftinstr.	5,2	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning			
1,3	<input type="checkbox"/> Skåpdok.	5,3	<input type="checkbox"/> Otätheter			
1,4	<input type="checkbox"/> Funktionsbeskr.	5,4	<input type="checkbox"/> Kortslutning	2.3	Mycket smutsiga filter.	1
2	<b>Fläktaggregat</b>	5,5	<input type="checkbox"/> Anslutningar	2.6	Värmebatteri 100% trots inget värmebehov. Se protokoll.	2
2,1	<input type="checkbox"/> Luckor	5,6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal		Lgh 523 Enebygatan 20.	
2,2	<input type="checkbox"/> Fläktrömmar	5,7	<input type="checkbox"/>			
2,3	<input checked="" type="checkbox"/> Filter	5,8	<input type="checkbox"/>			
2,4	<input type="checkbox"/> Spjäll	6	<b>Lägenhet / Lokal</b>			
2,5	<input type="checkbox"/> Försmutsning	6,1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon			
2,6	<input checked="" type="checkbox"/> Värmebatteri	6,2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft			
2,7	<input type="checkbox"/> Värmeväxlare	6,3	<input type="checkbox"/> Överluft			
2,8	<input type="checkbox"/> Kylbatteri	6,4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon			
2,9	<input type="checkbox"/> Dränering	6,5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon			
2,10	<input type="checkbox"/> Fläkthjul	6,6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa			
2,11	<input type="checkbox"/> Ljud	6,7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt			
2,12	<input type="checkbox"/>	6,8	<input type="checkbox"/> Verksamhet			
3	<b>Fläktrum</b>	6,9	<input type="checkbox"/>			
3,1	<input type="checkbox"/> Belysning	7	<b>Provmätningar</b>			
3,2	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7,1	<input type="checkbox"/> Totalluftsflöden			
3,3	<input type="checkbox"/> Avlopp	7,2	<input type="checkbox"/> Delluftsflöden			
3,4	<input type="checkbox"/>	7,3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemp			
4	<b>Styr o regler</b>	7,4	<input type="checkbox"/> n t vvx			
4,1	<input type="checkbox"/> Manöver	7,5	<input type="checkbox"/> Ljudnivå			
4,2	<input type="checkbox"/> Larm	7,6	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> +temp.styrning			
4,3	<input type="checkbox"/> Brand	7,7	<input type="checkbox"/>			
4,4	<input type="checkbox"/> Indikering	7,8	<input type="checkbox"/>			
4,5	<input type="checkbox"/> Inst. värden	8	<b>Övriga anm.</b>	8.3	Gäller Lgh 513,514,523,535,534: FTX Fläkt Woods RDKG i dessa lägenheter.	
4,6	<input type="checkbox"/> Styrning	8,1	<input type="checkbox"/> Fuktskador			
4,7	<input type="checkbox"/> Reglering	8,2	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkt			
4,8	<input type="checkbox"/>	8,3	<input checked="" type="checkbox"/> Anteckningar			
	<input type="checkbox"/>	8,4	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	9,1	<input type="checkbox"/> Se bilaga			

**Kommentarer:** Funktionskontrollen är utförd på grundval av de bestämmelser som gällde då respektive system togs i bruk. Vid nybyggnad har särskild hänsyn tagits till förekommande krav i gällande entreprenadhandlingar även om dessa skärper gällande föreskrifter.